

Data Dasar

Urusan: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Elemen: Kondisi Jalan Lingkungan (Wewenang Pemerintah Daerah) di Kecamatan Maro Sebo Ulu

Organisasi: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	Satuan
01.	Bulu Kasab					-
01.01.	Baik	28.930				m
01.02.	Sedang	4.650				m
01.03.	Rusak Ringan	2.600				m
01.04.	Rusak Berat	91.430				m
02.	Rengas IX					-
02.01.	Baik	28.930				m
02.02.	Sedang	4.650				m
02.03.	Rusak Ringan	2.600				m
02.04.	Rusak Berat	91.430				m
03.	Teluk Leban					-
03.01.	Baik	28.930				m
03.02.	Sedang	4.650				m
03.03.	Rusak Ringan	2.600				m
03.04.	Rusak Berat	91.430				m
04.	Peninjauan					-
04.01.	Baik	28.930				m

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	Satuan
04.02.	Sedang	4.650				m
04.03.	Rusak Ringan	2.600				m
04.04.	Rusak Berat	91.430				m
05.	Simpang Sungai Rengas					-
05.01.	Baik	28.930				m
05.02.	Sedang	4.650				m
05.03.	Rusak Ringan	2.600				m
05.04.	Rusak Berat	91.430				m
06.	Sungai Lingkar					-
06.01.	Baik	28.930				m
06.02.	Sedang	4.650				m
06.03.	Rusak Ringan	2.600				m
06.04.	Rusak Berat	91.430				m
07.	Sungai Ruan Ulu					-
07.01.	Baik	28.930				m
07.02.	Sedang	4.650				m
07.03.	Rusak Ringan	2.600				m
07.04.	Rusak Berat	91.430				m
08.	Mekar Sari					-
08.01.	Baik	28.930				m
08.02.	Sedang	4.650				m
08.03.	Rusak Ringan	2.600				m

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	Satuan
08.04.	Rusak Berat	91.430				m
09.	Tebing Tinggi					-
09.01.	Baik	28.930				m
09.02.	Sedang	4.650				m
09.03.	Rusak Ringan	2.600				m
09.04.	Rusak Berat	91.430				m
10.	Rawa Mekar					-
10.01.	Baik	28.930				m
10.02.	Sedang	4.650				m
10.03.	Rusak Ringan	2.600				m
10.04.	Rusak Berat	91.430				m