

Data Dasar

Urusan: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Elemen: Kondisi Jalan Lingkungan (Wewenang Pemerintah Daerah) di Kecamatan Maro Sebo Ilir

Organisasi: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	Satuan
01.	Kelurahan Terusan					%
01.01.	Baik	21.590				%
01.02.	Sedang	12.330				%
01.03.	Rusak Ringan	7.330				%
01.04.	Rusak Berat	66.260				%
02.	Danau Embat					%
02.01.	Baik	21.590				%
02.02.	Sedang	12.330				%
02.03.	Rusak Ringan	7.330				%
02.04.	Rusak Berat	66.260				%
03.	Bulian Jaya					%
03.01.	Baik	21.590				%
03.02.	Sedang	12.330				%
03.03.	Rusak Ringan	7.330				%
03.04.	Rusak Berat	66.260				%
04.	Tidar Kuranji					%
04.01.	Baik	21.590				%

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	Satuan
04.02.	Sedang	12.330				%
04.03.	Rusak Ringan	7.330				%
04.04.	Rusak Berat	66.260				%
05.	Kehidupan Baru					%
05.01.	Baik	21.590				%
05.02.	Sedang	12.330				%
05.03.	Rusak Ringan	7.330				%
05.04.	Rusak Berat	66.260				%
06.	Karya Mukti					%
06.01.	Baik	21.590				%
06.02.	Sedang	12.330				%
06.03.	Rusak Ringan	7.330				%
06.04.	Rusak Berat	66.260				%
07.	Bukit Sari					%
07.01.	Baik	21.590				%
07.02.	Sedang	12.330				%
07.03.	Rusak Ringan	7.330				%
07.04.	Rusak Berat	66.260				%
08.	Terusan					%
08.01.	Baik	21.590				%
08.02.	Sedang	12.330				%
08.03.	Rusak Ringan	7.330				%

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	Satuan
08.04.	Rusak Berat	66.260				%